

Handlingsplan 2024 - 2027 Orkland kirkelige fellesråd for kirkene og gravplassene i Orkland kommune

Datert: 16.10.2023

Beskrivelse prosjekt	Kirke/Gravplass	2024	2025	2026	2027	På fond	SUM	Kommentar
Tårn	Agdenes	30 000			120 000	70 900	150 000	Fuktinntregning ved mye regn kombinert med sterk vind. Løs plate tårn, befaring/utbedring inkl lift.
Universell utforming uthus/WC	Agdenes	530 000					530 000	Bygge ny rampe i betong, varmekabler, legge ned skifer, sette opp rekkverk. I samråd med HC-forbundet.
Trefelling gravplass	Agdenes	40 000					40 000	Trær på kirkegården/gravplassen er merket for felling.
Opparbeiding grusveier til kirkebygg	Agdenes	50 000	15 000	15 000	15 000		45 000	Veier gjengrod med gress inne på kirkegård
Navnet minnelund	Agdenes			500 000			500 000	Etterspurt og mer aktuelt enn før.
Vinduer	Agdenes				230 000		230 000	Mindre lekkasje ved regn og sterk vind.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Agdenes	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Flytting port, gangveier	Agdenes					55 207	0	Har fond til flytting port og rep. gangveier.
Utvidelse av gravplass	Agdenes				400 000	187 900	400 000	Opparbeidelse av utvidet gravplass. 6,7 da tilleggsareal.
Utvendig kledning og maling	Lensvik	630 000					630 000	Utvendig vedlikehold på kledning, vinduer og dører ihht. WSP sin rapport av 19-09-2018.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Lensvik	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Navnet minnelund	Lensvik		500 000			40 000	500 000	Etterspurt og mer aktuelt enn før.
Vedlikehold navnet minnelund og grusveier på kirkegård	Lensvik		20 000	20 000	20 000		60 000	Vedlikehold og beplantning NM, grusveier
Oppgradering rullestol rampe	Lensvik		150 000				150 000	Sifer løs, betong smuldrer (humus i brukt sand)
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Ingdalen	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Ny rullestol vennlig rampe	Ingdalen		200 000				200 000	Eksisterende rullestolrampe går i oppløsning pga. humus i sand som ble brukt den gang dette ble bygget.
Gangstier til toalett	Ingdalen		30 000	15 000	15 000		60 000	Etablering gangstier til toalett/ vedlikehold senere
Navnet minnelund	Ingdalen				250 000		250 000	Etterspurt og mer aktuelt enn før.
Utvendig maling	Ingdalen	30 000					30 000	Fast vedlikehold som utføres på dugnad, kun materialkostnader.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Geitastrand	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Fjerning av støttemur, ny settes opp	Geitastrand	250 000					250 000	Gamle gravstøtter/ ikke fjernet tekst på. Utført ca. 1950
Navnet minnelund	Geitastrand	500 000					500 000	Etterspurt og mer aktuelt enn før.
Vedlikehold Navnet minnelund + grusveier kirkegård	Geitastrand		15 000	15 000	15 000		45 000	Vedlikehold å stell av kirkegårdsveier
Utarbeide tilstandsrapport bygningsteknisk	Løkken		60 000				60 000	Vi har ikke tilstandsrapport for bygningsteknisk.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Løkken	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Belysning gravplass	Løkken	60 000					60 000	Belysning gravplass bør på plass.
Universell utforming inngang	Løkken	300 000					300 000	Heving av nivå foran inngangsdør i dialog med HC-forbundet og riksantikvaren.
Varmestyring	Løkken	20 000					20 000	DEFA-anlegg?
Skifte av trådløse mikrofoner	Løkken	10 000					10 000	
Skifte av trådløse mikrofoner	Meldal	30 000					30 000	Skulle vert utført 2023
Prosjektering garasje	Meldal	250 000				250 000	250 000	Forprosjekt garasje.
Verksted / garasje / arb.rom	Meldal		2 500 000			1 440 000	2 500 000	Dagens garasje er uisolert. Midler fra salg av Klokkergården, totalt mNOK 1,7 på fond.
Utarbeide tilstandsrapport	Meldal		60 000				60 000	Vi har ikke tilstandsrapport på Meldal kirke.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Meldal	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Utvendig maling Meldal kirke	Meldal		700 000				700 000	Behov for utvendig maling av kirka.
Prosjektering av omregulering av gravplassen Opparbeiding gravplass/urnelund	Orkanger		1 200 000	1 200 000			2 400 000	Gravplassen kan ikke benyttes til kistegravlegging i dag. Opparbeiding gravplass og urnelund.
Tomteervervelse og utvidelse parkering	Orkanger						0	Kommunen administrerer dette kr 300 000,-
Gatelys	Orkanger						0	Kommunen administrerer dette kr 200 000,-
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Orkanger	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Reperasjon av skifertrapp	Orkanger	40 000					40 000	Løse skiferstener på trappa.

Handlingsplan 2024 - 2027 Orkland kirkelige fellesråd for kirkene og gravplassene i Orkland kommune

Datert: 16.10.2023

Beskrivelse prosjekt	Kirke/Gravplass	2024	2025	2026	2027	På fond	SUM	Kommentar
Reperasjon av skifertrapp	DGH	40 000					40 000	Løse skiferstener på trappa.
Fjerning av oljetank	DGH	100 000					100 000	Multiconsultrapport fra 2008, fjerne oljetank. Også pålegg etter branntilsyn.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	DGH	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Maling innvendig i våpenhuset, kalkmaling (?)	Orkdal	300 000					300 000	Veggene til tårnet og våpenhuset trekker vann ved regn. Dette vannet trenger inn bak malingen til tak og vegger og medfører at malingen løsner. Dette har nå blitt så stort problem at løs maling må skarpes av.
Innvendig vegg i Orkdal kirke, spesielt ved/over kirkeorgelet	Orkdal	500 000					500 000	Krakilering av sand fra veggen ved kirkeorgelet, som havner i orgelet. Set løsner også isolasjon som faller ned i orgelet.
<i>Utvidelse Orkdal gravplass - men kan avverges ved kalking av graver - se punkt lenger ned alle gravplasser.</i>	<i>Orkdal</i>			2 500 000			2 500 000	<i>Behovet for tilgjengelige graver øker, og det er usikkert for gjenbruk av graver grunnet plastgravproblematikken.</i>
Minilaster/leddstyrt minitraktor utsatt fra 2020	Orkdal	350 000					350 000	Dette er utsatt fra tidligere år.
Plenmaskin, bør kjøpes ny hvert år for Orkland KF	Orkdal	100 000	105 000	110 000	115 000		430 000	For vår- og sommervedlikehold gressplen.
Vei for utrykningskjøretøy	Orkdal		150 000				150 000	Over jordet fra prestegården.
Oppgrusning av veiganger gravplassen	Orkdal	60 000					60 000	Gangveier må rustes opp.
Rive/sikre bunkers	Orkdal	200 000					200 000	Bunkers i dårlig forfatning, står til forfall.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Moe	60 000					60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Puss av grunnmur på kirka	Moe			200 000			200 000	Behov for pussing og oppordning.
Prosjektering og opparbeidelse av søndre del til navna minnelund	Moe	300 000			250 000		550 000	Navna minnelund er prioritert i dette.
Utvendig maling av Moe kirke	Moe			600 000				Behov for utvendig maling av kirka.
Oppussing/oppgradering av "bårehus", og wc for brukere	Moe	450 000					450 000	Behov for oppussing av "bårehus", og wc for brukere. NB. Pr. nå vet ingen hvor kloakken faktisk går hen.
Utarbeide tilstandsrapport brannteknisk	Snillfjord	60 000				19 000	60 000	Krav fra brannvesenet om tilstandsrapport for brannteknisk.
Skifte kjøkkeninnredning, restaurere dåpssakresti og wc	Snillfjord	100 000	100 000			35 000	200 000	Det nåværende er ikke hygienisk eller brukervennlig.
Opparbeiding grusganger/belegningsstein	Snillfjord	150 000	15 000	15 000			180 000	Igjengrodde veier hele kirkegård.
Navnet minnelund	Snillfjord				250 000		250 000	Etterspurt og mer aktuelt enn før.
Utarbeide tilstandsrapport bygningsteknisk	Snillfjord	60 000					60 000	Mangler tilstandsrapport.
Trapp ned fra galleri er ikke forsvarlig	Snillfjord	50 000					50 000	HMS for medarbeidere.
Automatisk ringeanlegg	Snillfjord		250 000				250 000	Trappa opp til tårnet er for bratt.
Lekkasje tårn, befaring	Snillfjord	400 000				24 600	400 000	Det lekker ved kirkeklokka, finne årsak.
Varmestyring Defa	Snillfjord	30 000					30 000	Behov for elektronisk varmestyring.
Minigraver med tilhenger	Snillfjord	600 000					600 000	Den gamle er sliten.
Teletinematter for graving av graver	Alle gravplasser	30 000	30 000				60 000	Det er behov for ny teletiner for graving for graver.
Kalking av graver - usikkert om dette er gjennomførbart uten tilleggsbevilgning fra kommunen	Alle gravplasser	720 000	1 000 000	720 000	720 000		3 160 000	Kan da utsette utvidelse av gravplassen ved Orkdal kirke.
Overrislingsanlegg	Orkdal		6 000 000	6 000 000	6 000 000		18 000 000	Gjelder 4 kirker + resten senere.
Brannsikring kirkebygg, etter omdisp. også behov i 2024	Alle kirker	400 000					400 000	Brannsikring kirkebygg og for brukerne av kirkene.
Service på kirkeklokker	Alle kirker	70 000					70 000	Det er behov for service på kirkeklokkene.
Innbruddsalarm	Kirkekontor	20 000					20 000	Det synes å være økende risiko for innbrudd i Orkland.
UTGIFTER FØR MVA. PR. ÅR		8 400 000	13 100 000	11 910 000	8 400 000	2 122 607	41 160 000	TOTALE FORVENTEDE UTGIFTER FOR SKISSERT ARBEIDER OG UTSTYR I HANDLINGSPLAN, ORKLAND.